

**OPTIMA LAN**

SOLUCIONES PARA REDES INFORMATICAS

Lijas de pulir

**1micra****5micras****12micras**

Aplicación:

Las lijas de pulido son los abrasivos sobre los que se desbasta y pule la fibra óptica sobrante del proceso de unión del conector con el cable de fibra.

Utilizamos primero una lija de pulido de 12micras realizando movimientos circulares de 8cms de diámetro manteniendo el papel verticalmente.

Para el pulido fino colocamos la hoja de pulido de 5micras sobre la base de caucho.

Introduzca la ferrule del conector en el disco de pulido de 2,5mm para los conectores tipo ST, SC o FC y 1,25mm para LC.

Deslizar el disco de pulido suavemente con movimientos en forma de "8" .

Posteriormente repetir la operación para la hoja de pulido de 1micra.

Características:

- Disponibles de 1, 5 y 12 micras.
- Paquetes de 10u.
- Medidas: 140 x 215mm.
- Material de carburo de silicio y óxido de aluminio.